STRAKON 2023+ - Définition des clés du Cube

Fichier		Edition	
[Ctrl] + [Z]	Annuler	[K]	Copier sélection
[Ctrl] + [Y]	Répéter	[V]	Déplacer sélection
[Ctrl] + [Mai] + [I]	Enregistrer l'image	[S]	Miroiter sélection
[Ctrl] + [C]	Copier	[R]	Tourner sélection
[Ctrl] + [V]	Insérer	[Ctrl] + [P]	Mettre sélection à l'échelle
[Ctrl] + [Maj] + [V]	Insérer à partir du projet	[L]	Déterminer le point d'insertion de l'élément
[Maj] + [F5]	Mettre à jour le modèle		(Élément Cube)
Démorrage	5	[P]	Déplacer points
Demanage		[F]	Extruder surfaces
[Pos1]	Représentation du modèle complet	[G]	Surface le long de la saisie
[M]	Mesurer		Diviser surfaces
[Ctrl] + [M]	Mesurer angle	[N] [Suppr]	Supprimer sélection
[Maj] + [C]	Rechercher conflits	[Suppi]	Décomposer sélection
[C]	Créer coupe	[Ctrl] + [2]	Déterminer le matériau pour sélection
[Maj] + [3]	Transfert dans le plan comme vue 3D	[Ctrl] + [3]	Modifier les propriétés
[Maj] + [4]	référence	[U]	Fusionner objet avec sélection
[Maj] + [5]	Transfert de plusieurs vues standard	[A]	Réserver objet de la sélection
[Maj] + [6]	Transfert avec saisie d'un plan de coupe	[Ctrl] + [T]	Diviser sélection sur calque
[Maj] + [7]	Transfert dans le plan avec SCM	Vue	
[Maj] + [A]	Mode de sélection	[Mail + [Pos1]	Zoom tous
[Maj] + [M]	Sélection selon matériaux	[Ctrl] + [Pos1]	Zoom sur sélection
[Maj] + [D]	Données	[Mai] + [X]	Tourner la vue par pas de 90° autour de
[Maj] + [I]	Inverser la sélection	En regal de Level	l'axe x
[Ctrl] + [L]	Définir le système de coordonnées local	[Maj] + [Y]	de l'axe y
[Ctrl] + [R]	Passer au système de coordonnées global	[Maj] + [Z]	de l'axe z
[Ctrl] + [W]	Passer au système de coordonnées	[Maj] + [F]	Type de représentation
- •	precedent	[Maj] + [G]	Représentation en couleur
Insérer		[Maj] + [V]	Boîte de vue
[Ctrl] + [F]	Insérer Élément Flex référencé	[Y]	Sélectionner le réglage de la vue
[Ctrl] + [D]	Insérer objet	[H]	Masquer sélection
[Ctrl] + [E]	Insérer des pièces de montage 3D	[Maj] + [H]	Réafficher tous les objets masqués
[Ctrl] + [Q]	Insérer profil	[Ctrl] + [H]	Réafficher les objets masqués individuellement
[Ctrl] + [G]	Insérer un graphique 2D	[T]	Activer/désactiver la représentation
Objets			transparente de la sélection
[Q]	Créer paralléllépipède	[Maj] + [T]	Représenter de manière non transparente
[Z]	Créer cylindre		transparente
[Maj] + [Q]	Créer cône tronqué	[Maj] + [J]	Type de représentation des objets de retrait
[Maj] + [W]	Créer sphère	Vue > Groupe Re	présentation > Fonction Perspective
[Maj] + [R]	Créer polygone		
[W]	Mur	[Fléche en Haut]	Aller de l'avant
[E]	Fixer la vue lors de la saisie dans un	[Fleche en Bas]	revenir en arriere
101	mur/une ouverture de mur	[Flèche gouche]	Tournez autour de votre propre point de vue
	Dalle		Déplacer la viue du modèle viere le baut
		[Page on bac]	vers le bas
[Maj] + [L]	Créer des lignes polygonales	[Page ell bas]	vers le bas
[Maj] + [P]	Créer un rectangle via 3 points	de la souris	Si yous appuyez sur le bouton droit de la
[Mai] + [K]	Créer un cercle via le centre et le ravon	enfoncé	souris tout en maintenant la flèche en
Éléments			haut/bas enfoncée, la direction de la vue
	Editor l'Élément Flor		l'avant/vers l'arrière.
[maj] T [E]	Editer l'Élément Floy référencé	[Maj] [+]/	Déterminer la vitesse de course
d'espacement]	(Élément Cube)	[Maj] [-]	Après avoir appuyé sur l'affectation des
[Maj] + [U]	Renommer l'Élément Flex		touches, augmentez ou diminuez la vitesse à
[Ctrl] + [U]	Échanger l'Élément Flex		La nouvelle vitesse est affichée dans la barre
[Maj] + [S]	Enregistrer sélection comme élément		d'état.
ICAD Systeme GmbH	Fon +49 2203 9313-0		DICAD

Fon +49 2203 9313-0 service@dicad.de www.dicad.de

STRAKON 2023+ - Définition des clés du Cube

Autre	
[Ctrl] + [Maj] + [X]	Rotation de la vue autour de l'axe x par pas de 1°
[Ctrl] + [Maj] + [Y]	de l'axe y
[Ctrl] + [Maj] + [Z]	de l'axe z
[→]	Déplacer la vue vers la gauche
[→]	vers la droite
[↓]	vers le haut
[↑]	vers le bas
[Ctrl] + [A]	Sélection tous
[Ctrl] + [Maj] + [P]	Modifier/étendre les données des objets communs
[Ctrl] + [Maj] + [.]	Marquer des objets non valides
[Ctrl] + [F1]	Afficher la liste de toutes les commandes
[Ctrl] + [Maj] + [-]	Réparer les objets marqués
[B]	Restreindre la saisie des point à la direction actuelle
[Maj] + [B]	Activer/désactiver infobulle
[Ctrl] + [Maj] + [P]	Modifier données de type
	Modifier / étendre données d'objet
[Page en haut]	Zoom plus grand
[Page en bas]	Zoom plus petit

Concepteur de ponts/tunnels: fonction Editeur de sections transversales

Vue	
[Maj] + [<]	Changer les niveaux de station affichés

